
## 線形制御理論

4



- (i) 図1のフィードバック制御系が安定となるための必要十分条件を1つ述べよ. ただし, 証明は不要である.
- (ii) 図2の制御系を図1の制御系に等価変換して, C(s) およびP(s) を求めよ. さらに図2のフィードバック制御系が安定となるためにa,b,Kが満足すべき条件を求めよ.
- (iii) 図 2 の制御系において制御偏差 e(t),目標値 r(t) および外乱 d(t) のラプラス変換をそれぞれ  $\hat{e}(s)$ , $\hat{r}(s)$  および  $\hat{d}(s)$  とするとき, $\hat{e}(s)$  を  $\hat{r}(s)$  と  $\hat{d}(s)$  を用いて表せ.また $d(t)=0,\ t\geq 0$  としたとき,ランプ目標値  $r(t)=t,\ t\geq 0$  に対する e(t) の定常値を求めよ.この定常値を小さくするには,パラメータ  $a,\ b,\ K$  をどのような方針で選べばよいか?
- (iv) 図 2 の制御系において, r(t)=0,  $d(t)=\sin t$ ,  $t\geq 0$  とする.  $t\to\infty$  における制御偏差 e(t) の振幅を求めよ. (ヒント: 周波数応答を利用せよ.)
- (v) 図 2 の制御系において, b=8, K=4 とする. このとき, 特性方程式を 1+a G(s)=0 の形に変形せよ. これを利用して, パラメータ a  $(\geq 0)$  を変化させた場合のフィード バック制御系の根軌跡を求めよ.